

Neue Clover "KextsToPatch"-Einträge für Sierra & High Sierra

Beitrag von „al6042“ vom 23. Februar 2018, 20:35

Hier noch was für die Skylake und Kabylake Fraktion, welche die HD630 ausgiebig nutzen wollen

Skylake:

Comment SKL-1912000-4_displays

Name com.apple.driver.AppleIntelSKLGraphicsFramebuffer

Find 01030303

Replace 01030403

Comment SKL-1912000-Port_0x5-DP2HDM

Name com.apple.driver.AppleIntelSKLGraphicsFramebuffer

Find 0105090000040000

Replace 0105090000080000

Comment SKL-1912000-Port_0x6-DP2HDM

Name com.apple.driver.AppleIntelSKLGraphicsFramebuffer

Find 02040A0000040000

Replace 02040A0000080000

Comment SKL-1912000-Port_0x7-DP2HDM

Name com.apple.driver.AppleIntelSKLGraphicsFramebuffer

Find 03060A0000040000

Replace 03060A0000080000

Kabylake:

Comment KBL-5912000-4_displays

Name com.apple.driver.AppleIntelKBLGraphicsFramebuffer

Find 01030303

Replace 01030403

Comment KBL-5912000-Port_0x5-DP2HDM

Name com.apple.driver.AppleIntelKBLGraphicsFramebuffer

Find 0105090000040000

Replace 0105090000080000

Comment KBL-5912000-Port_0x6-DP2HDM

Name com.apple.driver.AppleIntelKBLGraphicsFramebuffer

Find 02040A0000040000

Replace 02040A0000080000

Comment KBL-5912000-Port_0x7-DP2HDM

Name com.apple.driver.AppleIntelKBLGraphicsFramebuffer

Find 03060A0000040000

Replace 03060A0000080000