

Erledigt

TP-Link WN881ND - Ortungsdienste/Handoff

Beitrag von „al6042“ vom 23. Februar 2018, 21:27

https://wikidevi.com/wiki/Atheros_AR5B97

Liegt das womöglich daran, dass die Karte nur bis 802.11n kann und somit nicht den ac-Standard entspricht?

Ich habe leider aktuell keine Kiste mit ein so alten Karte am Start um das verifizieren zu können.