

Erledigt

## Bluetooth Probleme, die xte...

Beitrag von „G.com“ vom 23. Februar 2018, 21:59

Moin Leute,

nach ErP = on, scheint der Hack schön zu schlafen und zu erwachen. Ich klopfe auf Holz.

Nur jetzt ist konstant, nach jedem zweite Wake, kein Bluetooth Gerät mehr vorhanden.

Dann Sleep/Wake und es ist wieder da.

Ich nutze so ein Juststop AWBW Ding aus China und eigentlich findet der Mac es OOB und es läuft sonst auch alle mit Hand-Off und Continuity, was man erwarten kann.

Jemand ne Idee?

PM läuft nativ und nach allen Regeln des Testens stabil. USB ist alles soweit mit der Kext/SSDT Methode bereinigt.

Nein, eine DSDT habe ich leider noch nicht, AHCI Sata mache ich mit einem Kext, SATA wird jetzt als 9er Chipsatz angezeigt. PCI habe ich auch einen Kext - glaube sogar hier aus dem Board Ich glaube PropertyInjector.kext. Das zeigt Bluetooth jetzt unter PCI an. Beide letztgenannten mal raus und einzeln rein...kein Unterschied.

Viele Grüße

G.com

P.S. Der USB Host Controller wird in der Systeminfo aber auch angezeigt, wenn oben das

Symbol auf "nicht vorhanden" steht. Deaktivieren geht nicht.