

Erledigt

Probleme in High Sierra GeForce GT 1030

Beitrag von „Dippy98“ vom 25. Februar 2018, 09:46

Hallo Ihr,

so, ich habe mich jetzt auch herangewagt mir einen Hackintosh zusammen zustellen. Dies hat, dank diesen Forum, bisher auch ganz gut funktioniert.

Nun stehe ich aber vor den Problem, das sich der Nvidia Webdriver nicht aktivieren lässt. Sowie ich von den "Default macOS Graphic Driver" auf "Nvidia Web Driver" stelle, kommt die Aufforderung zum reboot und dann ist nach den Neustart wieder der Default macOS Graphic Driver geladen. Ich habe schon sämtliche Webdriver Versionen und Einstellungen in der config.plist probiert. Immer das gleiche Problem.

Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.

Vielen Dank

Christian