

**Erledigt**

## **BCM94352Z will nicht auf Lenovo V110-15IKB**

**Beitrag von „burzlbaum“ vom 25. Februar 2018, 15:30**

ich habe die gleiche Karte im Einsatz auf meinem e7270. Hat bis auf die DE Länderkennung auf anhieb funktioniert.

Aktuell habe ich folgendes:

Other:

AirportBrcmFixup.kext

Lilu.kext

L/E

BrcmFirmwareRepo.kext

BrcmNonPatchRAM2.kext

BrcmPatchRAM2.kext

FakePCIID\_Broadcom\_WiFi.kext

und noch ein paar andere, die aber nichts damit zu tun haben (glaube ich)

In Clover habe ich seit dem AirportBrcmFixup.Kext keine KextToPatch einträge mehr gebraucht. Vielleicht hilft dir das.