

Erledigt

HP Envy 6 1171-SG soll Hackbook werden

Beitrag von „Obst-Terminator“ vom 25. Februar 2018, 18:23

Vielen Dank [@McRudolfo!](#)

Die meiste Arbeit in der Vergangenheit hast du ja zusammen mit [@Mocca55](#) gemacht 😊
Dafür möchte ich mich erstmal bei euch beiden bedanken 😊

Die Sound-ID teste ich gleich nachdem ich diesen Post fertig habe aus. Ich habe jetzt dummerweise, Schande über mein Haupt, die originale AppleHDA nicht gesichert... Gibt es die noch einmal irgendwie separat zum Download? Ich glaube die Layout-ID wird sich mit der gepatchten AppleHDA nicht vertragen...

Wegen WiFi:

Das sind im Endeffekt nur drei Kexte die benötigt werden:

Der IO80211Family.kext der im Clover Ordner in Other verweilen darf, in Kombination mit corecapture.kext und CoreCaptureResponder.kext die via KextUtility einfach in S/L/E installiert werden. Nach dem Neustart funktioniert dann das WiFi.

Im Systembericht unter Bluetooth wird gesagt, dass keine Informationen vorhanden seien. Ich lade die entsprechenden Wifi-Kexte aber trotzdem mal hier hoch!

Die Kexte habe ich alle mit [@Sascha_77](#) Tool aktualisiert. Die sind auf dem aktuellsten Stand.