

Erledigt

GA-Z97X-UD5H-BK + i7-4790K kein Start mit AMD Grafikkarte

Beitrag von „al6042“ vom 25. Februar 2018, 20:50

Dazu solltest du dir die Info.plist in dem erwähnten Kext anschauen, da dort die folgenden Definitionen hinterlegt sind:

Spoiler anzeigen

Der iMac15,1 wird mit "config2" bedient, während der iMac18,3 mit "config3" bedient wird...

Am sinnvollsten wäre es, wenn alle SMBIOS-Werte in der info.plist auf "none" geändert wären... Dazu sollte es aber auch irgendwo einen KextsToPatch-Eintrag für Clover geben.