

Quicksync, Virtual-Screen Abstürze und iGPU+ded. GPU mit Grafikbeschleunigung

Beitrag von „kuckkuck“ vom 26. Februar 2018, 18:34

Inject Intel muss natürlich auch aktiviert werden und ebenfalls darf die iGPU im BIOS nicht auf primär sein. Die iGPU muss im Systembericht unter Grafik verschwinden, unter PCI dürfte sie stehen bleiben, falls sie dort eingetragen ist.

[@mitchde](#) 0x19120001 ist connectorless, wie im Guide erwähnt 😊

[@al6042](#) Und was spricht dann gegen 28? Hast du evtl. mal einen anderen VDADecoderChecker probiert und dich durch ein paar Vorschläge aus der Shiki FAQ gearbeitet? Encoding müsste eigentlich möglich sein, wie man bei ein paar anderen mir der gleichen iGPU sieht...