

Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)

Beitrag von „dedalus69“ vom 27. Februar 2018, 21:33

Hallo ich habe Probleme mit meine Board Z77X udh4 ozmosis bios iMac 14.2 erkennt nur 2 USB3.0 Port, ich habe probiert mit usbinjectall ohne Ergebnis ich benutze eine dsdt wegen Audio, laut DPCIManager ist 7 Series C210 chipset Family usb XHCI