

Erledigt

Bei MountenLion Funktioniert Grafikkarte nicht mehr richtig

Beitrag von „Syntaxx“ vom 21. November 2012, 22:28

Hi leute!

Ich wollte von Lion 10.7.3 auf ML 10.6.2 updaten nur ich hab jetzt das problem dass meine graka: Sapphire Radeon 4850 Toxic nicht mehr so futnkioniert wie ich will...

Kein Dual Screen. Und der erste Screen wird als 2. Screen angezeigt --> ich sehe nicht Dock und die Obereleiste.

Ich verwendete vorher diesen LeagacyATI Kext: Datei1

Da wenn ich mit diesen Kext dass ML gar nicht startet verwende ich den QECI Exotic Patch for 10.8.2

mit diesen patch bekomme ich diese fehler 😞

jemand eine Idee was ich machen kann?

Verwendete Kext: Fake.smc, LegacyAppleAHCIPort, dsdt.aml für mein Mobo: Gigabyte z68 udh3-b3