

Erledigt

GA-Z97X-UD5H-BK + i7-4790K kein Start mit AMD Grafikkarte

Beitrag von „kuckkuck“ vom 28. Februar 2018, 21:39

[Zitat von CrazyCreator](#)

Bei Auswahl per F12 der macOS Platte blieb alles stehen

Über F12 also ebenfalls ein Gigabyte Splash oder Black Screen?

[Zitat von CrazyCreator](#)

Ich exportiere mir, mit UefiTool , die AmiBoardInfo.bin aus der ROM und schleudere diese *.bin dann in die DSDT2BIOS.app.

Das ist ja alles schön und gut und was du dann erhältst ist eine ACPI Tabelle in Maschinensprache. Diese ist erstmal nicht lesbar, aber MaciASL kann sie in Text umwandeln, muss sie dafür aber dekompileieren. Dabei entstehen aufgrund von Missverständlichkeiten Fehler in der DSDT, die du dann ausbessern musst.

Das einfache öffnen mit MaciASL ist aber nicht die einzige Möglichkeit AML zu dekompileieren und in Text umzuwandeln, das ganze kann zB auch über iasl im Terminal passieren nachdem man bestimmte Referenzen für iasl hinterlegt hat, damit es eben zu keinen Missverständlichkeiten kommt. Macht man alles korrekt hat man dann auch keine Fehler mehr in der dekomponierten DSDT und brauch garnicht erst irgendwas ausbessern...

Hier eine Erklärung zu einer möglichen Variante:

[DSDT Sammelthread \(Hilfe und Diskussion\)](#)