

Erledigt Zotac Zbox CI523 nano

Beitrag von „cyberdott“ vom 1. März 2018, 09:14

So, dank Wintereinbruch hab ich nun endlich wieder Zeit 😊
Hier der Output:

```
localhost kernel[0]: (AppleACPIPlatform) Wake reason: GLAN XDCI
```

Wen GLAN fürs Ethernet steht, da ist nix angeschlossen...und XDCI sagt mir nix...
Es Dauert auch sehr lange, bis der Ruhezustand überhaupt erreicht wird. Der Bildschirm ist recht schnell dunkel, es dauert aber fast 20 sek. bis dann auch der ganze Rechner aus ist. Nach einer Sekunde ist er aber wieder an, der Bildschirm ist aber Dunkel. Festgestellt habe ich auch, dass ein Runterfahren in einen Neustart endet...Da haut noch was nicht ganz hin...

Konnte den Sleep scheinbar beheben. Hierfür habe ich die Geräte in der DSDT entsprechend bearbeitet (Return (GPRW (0x09, 0x04))). Nachteil ist, dass ich den Power-Knopf zum Aufwecken drücken muss aber das finde ich okay. Jetzt schauen wir uns mal den Power-Off an... Hab nun sämtliche DSDT-Patche angewendet...Leider imernoch ein reboot nach Power-Off...in der Anlage meine aktuelle DSDT. Vielleicht mag die sich mal jemand anschauen...Danke!