

Erledigt

USB3 als USB2 gelistet und unwillkürlich im Verhalten.

Beitrag von „kuckkuck“ vom 1. März 2018, 13:52

[@G.com](#) No offense, aber es gibt keine Allheilmittel und ich würde hier immer erst ein klein bisschen nachfragen und ins Detail gehen. Danach dann eine Lösung vorschlagen 😊

[@Staplerfahrer Klaus](#) Da stellt sich direkt erstmal die Frage, welches SMBios denn aktuell benutzt wird. Ich schätze mal <iMac17,1. Denn bei älteren Macs sind sowohl XHC als auch EHCI USB Controller verbaut. Grob gesagt: EHCI ist älter und wird von Apple nur für USB 2.0 genutzt, USB Ports am EHCI Controller landen deswegen im Normalfall immer im Systembericht beim USB 2.0 Hub, egal ob sie eigentlich 3.0 sind. Im Umkehrschluss ist für Apple jeder USB Port am XHC dann beim USB 3.0 Hub im Sysbericht.

Ich kenne dein Board nicht genau, deswegen bräuchte ich bitte einen IORegistryExplorer Auszug.

Normalerweise werden bei Z97 Boards die USB Ports erstmal bei XHC erkannt und landen dann erstmal alle, egal ob 2.0, 3.0 oder sonstwas, im USB 3.0 Hub.

Mit der Kombination aus FakePCIID und FakePCIIDXhci_Mux lassen sich jetzt Ports von XHC nach EHCI bewegen und somit meistens auch von dem kosmetischen USB 3.0 Hub, zum 2.0 Hub im Systembericht.

Deswegen stellt sich jetzt die Frage, welche Kexts werden bei dir für USB geladen? Dafür bitte mal `kextstat | grep -v apple` im Terminal ausführen.

Klick bitte außerdem mal einen USB 3.0 Gerät im Systembericht (USB 2.0 Hub) an und schick davon einen Screenshot.