

**Erledigt**

## **Ram Voltage Reset nach dem Neustart - Mac OS Sierra**

**Beitrag von „reneotto“ vom 5. März 2018, 09:04**

Hey Leute,

ich habe ein Problem mit dem Neustart bei meinem Hackintosh immer wenn ich neustarte wird die RAM Voltage auf 2.5V gesetzt dieses Problem tritt erst seit dem Mac OS Sierra Update (10.12.6) auf.

Was gäbe es für Lösungsansätze?