

Erledigt

[99.9%] Packard Bell easynote TS11 HR hackintosh installieren

Beitrag von „Weedalf“ vom 5. März 2018, 20:21

Neue Erkenntnisse:

Mein Laptop Mag es Bei SMBIOS nicht wenn dort Macbook Pro 8,x steht.

Wenn ich zum Beispiel Macbook Pro 14,3 nehme bootet er.

Allerdings wenn ich die config.plist von Griven dahingehend verändere Bekomme ich keinen Bootloop mehr, sondern der Ladebalken geht zumindest bis zur Hälfte.

Nachtrag:

Griven hat mir eine neue Config.plist erstellt und meine Grafikkarte geht nun. 👍

Nächstes Problem ist die Batterieanzeige denke ich mal 😊