

# Screen dreigeteilt - Dell Latitude 5580

**Beitrag von „Dr.Stein“ vom 5. März 2018, 22:34**

Die 0x591B0000 ist für den MacBookPro14,3 gedacht.. du hattest da ein wesentlich älteres Modell drin.

Probiere das doch mal bitte. Probiere das ganze mal bitte ohne DSDT.