

Erledigt

## Kein USB3 auf Optiplex 7010/9010

Beitrag von „hackopti2“ vom 10. März 2018, 19:24

Moin,

nachdem auf dem Optiplex 7010 alles wunderbar mit der angehängten DSDT läuft, bleibt doch ein Problem: Ich sehe keinen XHC-Controller im ioreg, d.h. ich habe kein USB3. USB 2 funktioniert so weit auf allen Ports.

Habt ihr ne Idee?

Viele Grüße

Alex