

Erledigt

Probleme mit Dell Latitude E7270

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 10. März 2018, 21:25

Das hilft nur soweit, das die Helligkeitsspeicherung dann funktioniert, wenn diese dann auch geht. 😊

Wir sollten strukturierter rangehen und die Fehlerquellen ausschließen.

Eine ist dein EDID Eintrag.

Daher würde ich dir Vorschlagen denn für die Test wegzulassen. Das ist dann die letzte Baustelle.

Ohne die EDID sollte der Injektor funktionieren. Es sind manchmal zwei Starts notwendig. Oder auch dieser Befehl.

Code

1. `sudo kextcache -i /`

Grüße und bleib dran.

PS: es gibt auch eine SSDT-RMCF.aml auf der Entwicklerseite.