

**Erledigt**

## **NVIDIA Webdriver .104 startet mit 10.13.3 nicht mehr**

**Beitrag von „d4nny“ vom 11. März 2018, 11:59**

Nur als Hinweis falls das das nicht ausreichend beschrieben habe, die 387.10.10.10.25.156 & 387.10.10.10.25.161 werden geladen, nur benutzen sich sehr unperformant. Der 378.10.10.10.25.104 & 387.10.10.10.25.106 lassen sich installieren, werden jedoch nicht geladen.

In meinem /EFI/CLOVER/drivers64UEFI mit Clover 4411 befinden sich folgende Dateien:

- apfs.efi
- AppleImageCodec-64.efi
- AppleKeyAggregator-64.efi
- AppleUITheme-64.efi
- AptioMemoryFix.efi
- DataHubDxe-64.efi
- FirmwareVolume-64.efi
- FSInject-64.efi
- SMCHelper-64.efi
- VBoxHfs-64.efi