

Erledigt

iGPU Encoding mit HD4000 - i5-3570K - "connectorless"

Beitrag von „Butty1975“ vom 11. März 2018, 20:00

[@mitchde](#) :

[Zitat von mitchde](#)

1. Clover Inject Intel und die beiden replace igpu/GFX, ig-id: 0x01620007 (connectorless für i5-3xxxx)
2. nur shiki.kext! ohne irgendeinen shiki parameter (diese Zahlen)

Was meinst du mit "die beiden replace igpu/GFX. Ich kann im Clover Configurator nur die ig-id 0x01620005 sowie 0x166000a und 0x166000b auswählen, keine mit 7 am Ende.

Kannst du mir bitte Bilder von Clover sowie deine Bioeinstellungen zukommen lassen? Oder was du eingestellt hast. Vielen Dank. Ich bekomme die Hardware Kodierung Unterstützung nicht zum Laufen. Bei mir scheint in der SystemInfo unter PCI auch kein Gerät auf.

Vielen Dank