

Erledigt

Thinkpad T440 -> OS X stürzt oft ab bei Anschluss am mDP

Beitrag von „Sascha_77“ vom 14. März 2018, 19:51

Habe durch "Glück" ein T440 abstauben können welches ich soweit auch am laufen habe mit 10.11.6. Sleep, Sound, Helligkeit etc. alles funktioniert. Nur wenn ich einen Adapter am mDP anschliesse stürzt OS X meist ab. Manchmal geht es aber auch. Kann bitte mal jemand einen Blick in die EFI werfen wo evtl. noch was/wo eingestellt werden muss?

CPU ist i5-4500 mit einer HD 4400.

EDIT:

Warum auch immer hat sich das Problem in Luft aufgelöst. 🙄 Vllt. brauchte OSX einfach ein wenig "Einwirkzeit". 🍏🍏