

Erledigt

Eigenbau NAS ---> XPenology System

Beitrag von „ebs“ vom 14. März 2018, 23:47

Das kann schon bei einigen Sensoren darunter sinken. Der Momentane Wert für Sensor 01-Inlet-Ambient 28°C, Sensor 3-P1 Dimm 1-2 33°C, Sensor 2-CPU 40°C, Sensor 6-Chipset Zone 39°C, Sensor 11-PCI 1 Zone 39°C, am wärmsten ist die 9-ILO Zone mit 44°C. Zu beachten ist das der Server sich im Schrank eingebaut befindet und so nicht die optimale Belüftung hat. Wenn ich den Schrank offen lasse geht es noch 3-4° herunter.