

Erledigt

Kein USB3 auf Optiplex 7010/9010

Beitrag von „al6042“ vom 17. März 2018, 16:36

Was Audio für den Optiplex betrifft, sollte auch der AppleALC in Kombi mit dem Lilu und dem entsprechenden Audio-Injects per DSDT oder config.plist helfen.

Immerhin ist dort der ALC269 am werkeln und mit folgenden layout-IDs auch ohne VoodooHDA laufen könnte:

Realtek	ALC269	0x100004, 0x100100, 0x100202, 0x100203 layout 1-9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 32, 33, 35, 40, 76, 93, 99, 127	12 (10.8)	—
---------	--------	---	-----------	---