

Erledigt

Kein USB3 auf Optiplex 7010/9010

Beitrag von „hackopti2“ vom 17. März 2018, 17:53

387.10.10.10.25.156

mir ist unklar, wie ich meinen fortschritt, was das einbinden der HD2500 testen kann. sie soll ja nicht als Grafikkarte sondern nur als Device eingebunden sein. Bei mir wird aber nur der Framebuffer geladen und der HD-Treiber nicht..