

Erledigt

Nach Installation DW1560 Wlan Bluetooth Karte startet PC sofort wieder von alleine nach dem Herunterfahren

Beitrag von „witjojo“ vom 19. März 2018, 18:59

[@kuckkuck](#)

Meist du auf die USB-SSDT draufscheuen im Bezug das es unter Sierra nicht läuft?
Sonst ist ja alles ok unter High Sierra.

[@Harper](#) Lewis

Ich meine das Bootarg uia_exclude (Negativliste) muss definiert werden.

Irgendwie werden die nicht benötigten Ports sonst automatisch erkannt und dann fehlern die SSPx Ports, weil ja nur 15 möglich sind.

Ich denke man kann die nicht benötigten Ports auch in der SSDT als nicht benötigt definieren, dann benötigt man natürlich nicht mehr das Bootarg uia_exclude.

Gruß
witjojo