

Erledigt

Nach Installation DW1560 Wlan Bluetooth Karte startet PC sofort wieder von alleine nach dem Herunterfahren

Beitrag von „kuckkuck“ vom 20. März 2018, 17:22

[Zitat von witjojo](#)

Meist du auf die USB-SSDT draufscheuen im Bezug das es unter Sierra nicht läuft?

Nein, einfach generell zum überprüfen. In so einer SSDT mogelt sich mal schnell ein Fehler unter...

[Zitat von witjojo](#)

Ich meine das Bootarg uia_exclude (Negativliste) muss definiert werden.

Und ich glaube in deiner SSDT ist auch ein Fehler gelandet und deswegen funktioniert das ganze auch nicht so wie es soll... Ich bräuchte aber bitte mal einen IOReg Dump.