

# macOS High Sierra auf Dell XPS15-9560

**Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 22. März 2018, 08:57**

Nach dem Austausch des boot-flags von "de" auf "#a" hat sich der AirDrop-Kanal von 44 auf 6 geändert.

Der Wlan-Kanal steht jetzt auf 52, vorher 52,1 (ich wußte gar nicht, dass es bei den Kanälen Nachkommastellen gibt).

Eine Länderkennung gibt es weiterhin nicht. Ist das überhaupt wichtig?

Brcm-KextToPatches hatte ich in der config nicht mehr drin.

EDIT: In der Netzwerkd Diagnose im Fenster "Scannen" wird mir im letzten Feld "Land" "DE" angezeigt.