

Erledigt

p9x79 installation bricht ab

Beitrag von „Alex“ vom 24. März 2018, 08:08

Hi. Ich habe die tips jetzt alle versucht. Leider ohne Erfolg. Habe mich anschließend durch das Wiki gearbeitet speziell unter der Rubrik missing Bluetooth Control. Leider alles ohne Erfolg. Habe mich jetzt dafür entschieden das Mainboard mit Prozessor zu verkaufen und mir ein empfohlenes Gigabyte Board zu holen.

Aber er dennoch vielen Dank für die viele Hilfe.