

Erledigt

ASRock H170M ITX / AC - Ozmosis geflasht, kein Effekt

Beitrag von „griven“ vom 24. März 2018, 22:27

Er schreibt ja oben das der Rechner normal startet nur OZ sich eben gar nicht zeigt 😊
Für mich sieht das so aus als wäre der ROM entweder gar nicht geflashed worden oder aber OZ wurde fehlerhaft eingebaut oder startet nicht. Wie gesagt ohne den ROM gesehen zu haben schwer bis gar nicht zu sagen...

Edit: Dein Attachment bekomme ich nicht entpackt. Kannst Du es bitte nur normal zippen (nicht 7Zip) oder aber einfach als .rom hochladen ???