

**Erledigt**

## **GA-Z87M-D3H: Erweiterung von Sierra 10.12.6 um High Sierra 10.13.x**

**Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 25. März 2018, 10:16**

Zum vollständigen Quervergleich müsste ich die im MP2.1 eingebaute AMD Radeon HD5770 in den Arbeitsrechner einsetzen, um auszuschließen, dass nicht die geflashte XFX-HD5770 ursächlicher Verursacher ist (ev. das geflashte bios.efi).

Aber dafür müsste ich die MP-typische verlängerte Halteplatte abschrauben, damit sie in den Arbeitsrechner passt. Mal sehen, ob ich dazu derzeit Lust & Laune habe. 😊

Gruß  
LOM