

**Erledigt**

## **SMBIOS iMac17,1 / Skylake i76700K und Powermanagement - wie funktioniert es richtig?**

**Beitrag von „Harper Lewis“ vom 25. März 2018, 18:04**

Ich konnte es doch nicht lassen und habe es doch nochmal mit CPUFriend und einem CPUDataProvider ausprobiert, den ich für ein anderes SMBIOS erstellt habe. Damit es keine Kernel Panic gibt, benötigt mein Board den Patch Kernel LAPIC und diesen KernelToPatch-Eintrag:

Find 20B9E200 00000F30

Replace 20B9E200 00009090

Comment MSR 0xE2 \_xcpm\_idle instant reboot (c) Pike R. Alpha

AppleInfoKext:

Spoiler anzeigen

Schon besser. Allerdings hatte ich einmal mit geladenem AppleInfoKext eine Kernel Panic. Ansonsten läuft das ohne ganz gut.

