

Erledigt

ThinkPad T430 erkennt RAM nicht mehr nach Bios Update

Beitrag von „griven“ vom 25. März 2018, 20:52

Es ist zu Schade das noch niemand eine Lösung gefunden hat wie man eine Custom Firmware bei den Dingen **ohne** externen Flasher schreiben kann. Prima wäre es wenn man das irgendwie auf die Reihe bekommen könnte entweder mit einer modifizierten Software zum flashen (gibt es ja für das T420/420s auch) oder aber über einen Weg die Firmware nach der Modifikation wieder mit einer gültigen Checksum zu versehen...