

**Erledigt**

## **Power Mac G5 und der alltägliche Lüfterterror**

**Beitrag von „Slowfinga“ vom 26. März 2018, 20:46**

Also alle Plastikteile sind vorhanden und verbaut, und es ist nicht die WaKü Kiste.  
Allerdings hatte ich das Aluseitenteil bisher nicht angebaut!  
Liegt es evtl. daran?