

Erledigt

ASRock H170M ITX / AC - Ozmosis geflasht, kein Effekt

Beitrag von „Raptortosh“ vom 28. März 2018, 10:02

[@crawder](#)

Was passiert, wenn du das 7.00 flashen willst?

Ich habe das 7.10 Bios mal neu erstellt, mit Theme und das Logo ist auch noch drinnen, weil ich es nicht löschen musste.

Hier das neu 7.10: Du brauchst es nur flashen.

Wie immer: Kein anderer sollte es flashen außer crawder!