

Erledigt

ASRock H170M ITX / AC - Ozmosis geflasht, kein Effekt

Beitrag von „Raptortosh“ vom 28. März 2018, 18:11

Versuche das mal: Die Datei legst du auf "FS0:". In der Shell gibst du, wenn du auf FS0: bist ein "bcfg driver add 1 AptioFix.EFI AptFix". Einfach Neustarten und MacOS starten versuchen.