

Erledigt

[gelöst] Acer Spin 5: Finetuning !

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 29. März 2018, 09:45

Sehr schön! Für die Ports HS05 bis HS08 sollten im IORegExplorer jetzt auch die Einträge *USBConnector* mit dem Wert *0xff* zu finden sein.

Nachtrag: Bist du übrigens sicher, dass SS03 nicht aktiv ist? Müsste so sein...