

Erledigt

ASRock H170M ITX / AC - Ozmosis geflasht, kein Effekt

Beitrag von „Raptortosh“ vom 29. März 2018, 19:08

Mache erneut einen NVRAM-Reset und halte die Shift-Taste nach auswählen des Stick´s.
Ich habe leider keine Hardware (Skylake, Kabylake, Coffee Lake), wo ich solche Tests machen kann.