

Erledigt

Power Mac G5 und der alltägliche Lüfterterror

Beitrag von „Slowfinga“ vom 29. März 2018, 20:35

Sollte dann nicht die Service CD vom Apfel einen Fehler melden?

mir ist auch gerade eingefallen das ich das Netzteil weder ausgebaut habe,noch habe ich es gereinigt,weder mit Druckluft oder sonst etwas.

werde mich mal dran machen und vlt. bringt es ja den gewünschten Erfolg. Ich