

Erledigt

Sierra 10.12.6 - Installation fertig - GPU läuft nicht

Beitrag von „al6042“ vom 3. April 2018, 12:44

Ich vermisse bei deinen Kexten den NvidiaGraphicsFixup, der dir das ändern der AppleGraphicsDevicePolicy ersparen würde.

Zudem denke ich, dass du mit dem SMBIOS eines iMac17,1 plus dem Kext ein besseres Ergebnis erzielen wirst.

Ausserdem sind die DSDT-Patches und Fixes in deiner config.plist nicht komplett gesetzt.

Nutzt du die interne HD530 für etwas bestimmtes, sodass die uralten Einträge unter "Devices"->"Add Properties" noch benötigt werden?