

Erledigt

Gelegentliche Abstürze nach Sleep/Long Sleep/Power Nap

Beitrag von „G.com“ vom 3. April 2018, 16:56

Also...ich mag es nicht zugeben, aber die Probleme waren erst einmal wieder da, nachdem ich auf 10.13.4 upgedatet hatte.

Kurzum, ich habe die Platte mal komplett clean gemacht mittels Diskpart - das penetrante Sleepimage File Problem musste mal angegangen werden. Problem erscheint, das bei APFS, wenn ich OSX neu formatiere bzw. aus TM wiederherstelle, werden die anderen Virtuellen Laufwerke nicht erneuert. Warum VM auf der OSX Partition davon betroffen ist, keine Ahnung.

Somit war immer das uralte Sleepimage da, konnte nicht gelöscht werden etc. Warum? Keine Ahnung. Es war dan jedenfalls weg und durch ein neues nicht löschrbares 2,15 GB großes Sleepimage ersetzt 😊

However, der Sleep war immer noch nicht stabil - das alles ohne Änderungen an der EFI oder config.

Jetzt zu der Lösung und der Frage: Ich habe dann auf Hibernatmode=3 umgestellt und siehe da, es tut einwandfrei.

Ist das ein Nachteil, Weill es ja der Hybrid aus 0 und 25 ist?

Könnte die Ursache sein, dass es ein altes MBP TM Backup war, dass ich übernommen habe?

Danke für Eure Unterstützung.

UPDATE: 28.04.2019:

Hier ist die Lösung meines Problem

[Die verflixte 7 oder Sleep/Wake - Reboot, jedes siebente Mal](#)