

Erledigt

R9 390 im Betrieb mit macOS 10.13.4 nicht möglich?

Beitrag von „THack87“ vom 4. April 2018, 16:53

Sieht gut aus von dem was ich sehe:



The screenshot shows the 'Hardware' section of macOS System Information. It lists the following components:

- Wireless Network Adapter (802.11 a/b/g/n/ac) - en1
- Thunderbolt 2 (17W) - en0
- AMD Radeon R9 390 - ATI AMD Radeon R9 390

Below this, there is a table of audio devices:

Audio Device	Sub Device	Codec ID	Revision	Codec Name*
Dv1003AAC8	Dv1748AAC8	Dv1003AA01	Dv0000	ATI 88xx HDMI
Dv0066C20	Dv10438610	Dv10EC0900	Dv0001	Realtek ALC1150