

Erledigt

Nach Neuinstallation wird die CPU nicht mehr erkannt!

Beitrag von „Obst-Terminator“ vom 6. April 2018, 07:20

Guten Morgen 😊

Meintest du eventuell diese hier:

[Speed Step / P-State für I7 4790K mit ssdtPRGen](#)

Gruß
Mac