

Erledigt

Gigabyte Z170x Gaming 7 Thunderbolt Problem

Beitrag von „griven“ vom 7. April 2018, 19:28

Hier: [https://www.insanelymac.com/fo...ndComment&comment=2588071](https://www.insanelymac.com/forum/thread/33381-gigabyte-z170x-gaming-7-thunderbolt-problem/?postID=406124#post406124) scheint es tatsächlich einen Durchbruch beim HotSwap von Thunderbolt zu geben. Ich selber habe keine Hardware die Thunderbolt unterstützt aber vielleicht mag ja einer von den Thunderbolt verrückten die vorgeschlagene Lösung mal testen ?!? Für mich liest sich das ziemlich plausibel

