

**Erledigt**

# T530 mit HS - kein Sleep und Reboot statt Shutdown

**Beitrag von „pandel“ vom 9. April 2018, 16:01**

Hallo zusammen!

Ich doktere jetzt seit einiger Zeit mit meinem T530 und High Sierra herum. Mittlerweile läuft eigentlich alles an wichtiger Hardware und im Grunde bin ich soweit zufrieden. Einzig, sleep und Shutdown funktionieren nachwievor nicht. Ein früher auf der Maschine installiertes Yosemite hatte damit keine Probleme.

BTW, ich nutze die aktuellste Clover Version, eine DSDT von al6042, eine selbst generierte SSDT.aml, keinen USBInjectAll.kext

Symptome:

- "Ausschalten" erzeugt einen Neustart nach wenigen Sekunden
- "Ruhezustand" lässt den Bildschirm ganz kurz schwarz werden, dann kommt er wieder, als wäre nix gewesen, dafür gibt's keinen Ton mehr, der Rest funktioniert

Was ich bisher versucht habe:

- für Sleep: hibernatemode auf 0 umgestellt mit sleepimage read-only
- für Shutdown: WOL im BIOS deaktiviert / FixShutdown via Clover / Shutdown Fix via DSDT hab ich versucht, geht aber nicht, da XHC.PMEE nicht definiert...

Zusätzlich habe ich bei allem sämtliche USB Geräte abgezogen, Bluetooth abgeschaltet, WLAN abgeschaltet, was auch sonst noch....

Hat irgendwer noch nen Tipp, was ich versuchen könnte?

Ich hänge mal die meineserachtens relevanten Dateien an...

Lieber Gruß  
Holger