

Erledigt

T530 mit HS - kein Sleep und Reboot statt Shutdown

Beitrag von „crazycreator“ vom 11. April 2018, 09:19

Hast du Shiki im EFI Ordner liegen? Das hat bei mir geholfen das der Sound nach dem Sleep dableibt.