

**Erledigt**

## **T530 mit HS - kein Sleep und Reboot statt Shutdown**

**Beitrag von „crazycreator“ vom 11. April 2018, 09:19**

Hast du Shiki im EFI Ordner liegen? Das hat bei mir geholfen das der Sound nach dem Sleep dableibt.