

Erledigt

z97x-ud3h-bk USB3.0 nur 1 und nur Front!

Beitrag von „rssss“ vom 11. April 2018, 15:16

Hey Leute,

nach 3 Jahren war es soweit mein hackintosh neu aufzusetzen. 10.10 war veraltet und das System langsam fällig. jetzt hab ich gestern den spass via unibeast und multibeast frisch gemacht gpu rein ran rein alles sauber ton läuft Grafik auch. dann bemerkte ich das Nur einer von ins. 6 usb 3.0 läuft. hab dann seit gestern research betrieben kext. rein kext raus. AppleUSBXHCIPCI rein. raus. usw. ich blicke leider nicht mehr durch kann mir jemand von euch helfen? grüße rs

mainb. z97x-ud3h-bk