

Erledigt

Wenn der Rechner in den Sleep Modus geschickt wird wacht sofort wieder auf..

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 13. April 2018, 15:27

Der IORegDump sagt, dass HS011 noch als USB3-Port und nicht als interner Port konfiguriert ist. Nutzt du denn jetzt die SSDT von [@Kuckuck](#) überhaupt?