

Erledigt

GA-Z77m-D3H Rev.1.0 Konfiguration passt nicht

Beitrag von „Altemirabelle“ vom 15. April 2018, 10:10

So eine Prozedur kann funktioniert, jedoch ist nicht sauber. Dein System hat schon viel Informationen über deinen neueren Rechner gesammelt und geschrieben, und so eine einfache Verpflanzung importiert auch sehr viele Problemstellen. Vieles kann man jedoch bereinigen. Natürlich wenn der Rechner schon etwas läuft.

Eine einfache Methode ist: Onyx ausführen mit Automatisierung - das ganze Programm, neuen Benutzer einlegen, combo update nochmals drüber bügeln.

hd2500 ist nicht wirklich supported. Besorge dir eine günstige Grafikkarte.

Zu deiner EFI für Z77 würde ich:

- Firmware.scap von Apple-Ordner entfernen
- Kexts: Lilu und USBInjectAll dazugeben
- In config.plist/graphics: inject Intel aktivieren und platform-id 0x01660003
- In Rt Variables: CrsActiveConfig: 0x3