

Erledigt

GA-Z77m-D3H Rev.1.0 Konfiguration passt nicht

Beitrag von „Altemirabelle“ vom 15. April 2018, 13:15

[@nobby](#)

NullCPUPowerManagement.kext war nur gedacht für den ersten Start. Um ein Problem umzugehen. Schau was auf dem schwarzen screenshot steht. Danach braucht man es natürlich nicht.

[@Andi66](#)

Du meinst nicht IOS, sondern macOS?

Ich würde auch neu installieren.